
Q016.30
Q016.31
Q016.34
Q016.35
Q016.38
Q016.39
Q016.43
Q016.47
MESA 27
MESA 28
MESA 29
MESA 30
MESA 31
MESA 32
MESA 33
MESA 34
P7
P8
P9
P10
P11
BEP IL 07
Barra Cobre
1#150x30x5mm
BEP IL 08
Barra Cobre
1#150x30x5mm
BEP IL 09
Barra Cobre
1#150x30x5mm
BEP IL 10
Barra Cobre
1#150x30x5mm
LEITO
EM FeGa A
FOGO BIT.
ø300x100mm
LEITO
EM FeGa A
FOGO BIT.
ø200x100mm
LEITO
EM FeGa A
FOGO BIT.
ø200x100mm
55-QAuto.
Previsão posição
Sensor Setor 05
Cabo 3 x 2.5 mm²
Obs: Montado voltado para baixo
QD16-C4
C5.2-QAuto.
Previsão posição
Sensor Setor 06
Cabo 3 x 1 mm²
QD16-C3
C6.1-QAuto.
Previsão posição
Sensor Setor 01
Cabo 3 x 1 mm²
QD16-C3
APOIO ATEND.
8,50 m²
PCM
RECEPÇÃO
40,00 m²
PCM
VEST. PCD
BANH. FEM.
7,00 m²
PCM
BANH. MASC.
7,00 m²
PCM
VESTIÁRIOS M.
28,00 m²
PCM
ARMÁRIOS
40,00 m² - 180 LUGARES
PCM
HALL DE ACESSO
22,00 m²
PCM
VESTIÁRIOS
26,30 m²
PCM
SOBE
MINIST. TI
12,00 m²
PCA
CIRCULAÇÃO
36,00 m²
PCA
COPA
7,00 m²
PCM
LAVATÓRIOS
S. MASC.
SERVIDOR
12,00 m²
PCA
REUNIÕES
16,00 m²
PCA
QUALIDADE
45,00 m²
PCM
LABORATÓRIO
108,00 m²
PCA
UNIÕES
QD16-C13.C15-
QD16-C13.C16-
QD16-C13.C17-
QD16-C13.C18-
QD16-C13.C19-
QD16-C13.C20-
QD16-C13.C21-
QD16-C13.C22-
QD16-C13.C23-
QD16-C13.C24-
QD16-C13.C25-
QD16-C13.C26-
QD16-C13.C27-
QD16-C13.C28-
QD16-C13.C29-
QD16-C13.C30-
QD16-C13.C31-
QD16-C13.C32-
QD16-C13.C33-
QD16-C13.C34-
QD16-C13.C35-
QD16-C13.C36-
QD16-C13.C37-
QD16-C13.C38-
QD16-C13.C39-
QD16-C13.C40-
QD16-C13.C41-
QD16-C13.C42-
QD16-C13.C43-
QD16-C13.C44-
QD16-C13.C45-
QD16-C13.C46-
QD16-C13.C47-
QD16-C13.C48-
QD16-C13.C49-
QD16-C13.C50-
QD16-C13.C51-
QD16-C13.C52-
QD16-C13.C53-
QD16-C13.C54-